



Входящие	68 / 13395
Балин	10
su-872	2
su-873	
ПЭО	
АстраханьДорпроект	
Дмитрий	
Андрей	
Приёмная	11
Отчеты	
Отдел Инженерно...товка	

Отправленные

Удалённые

Спам

Черновики

Шаблоны

Создать папку

99

91

Напечатал

Создать метку

Добавьте ваш ящик

← Ответить ↶ Ответить всем ➡ Переслать 🗑 Удалить 🔥 Это спам! 📧 Не прочитано ↩ Мет

Re: Откорректированные ВР

след. →

Д

Денис Ю. Самарин



сегодня в 9:08

d.samarin@instroyproject.ru

Вам и ещё 1: dadcoip@yandex.ru

Сс: Балин А.А. ↗

25. 6. 000
Белореч.



PDF

Доброе утро!

1. В транспортной схеме указан карьер в котором имеется щебень указанных марок тем более марки принимались на основании расчетов и их изменение повлечет корректировку не только ВР но всей ПД. [Во вложении](#) имеется ответ карьера который расположен в Краснодарском крае с необходимыми марками щебня.
2. Транспортировку готовы поменять, если вы согласуете новую транспортную схему с заказчиком. Так как если мы изменим без наличия согласованной транспортной схемы нас экспертиза заставит переделывать под согласованный вариант
3. Наименование барьерного ограждения в ВР принята в соответствии с требованиями ГОСТ 26804-2012, а не с привязкой к какому-то либо производителю.

С Уважением,

Начальник отдела

автомобильных дорог №1

ООО "Инстройпроект"

Самарин Денис Юрьевич

+7 (925) 605-00-58

+7 (495) 645-47-26 доб. 5416

From: Отдел инженерной подготовки АО «Донаэродорстрой» <dadcoip@yandex.ru>

Sent: Friday, September 7, 2018 8:53 AM

To: Денис Ю. Самарин <D.Samarin@instroyproject.ru>

Сс: Балин А.А. <dadcpst@yandex.ru>

Subject: Re: Откорректированные ВР

Доброе утро!

1. В связи с региональным расположением объекта

Нажмите здесь, чтобы Ответить, Ответить всем или Переслать

Нажмите здесь, чтобы [Ответить](#), [Ответить всем](#) или [Переслать](#)