


Номер шпа	Номер стандарта на сварное соединение	Обозначение шпа	Примечание
1	ГОСТ 5264-80	ТЗ-Б10	
2	ГОСТ 5264-80	ТЗ-Б8	
3	ГОСТ 5264-80	П7	
4	ГОСТ 5264-80	Н1-Б8	

Номер шпа	Номер стандарта на сварное соединение	Обозначение шпа	Примечание
1	ГОСТ 5264-80	ТЗ-Б10	
2	ГОСТ 5264-80	ТЗ-Б8	
3	ГОСТ 5264-80	П7	
4	ГОСТ 5264-80	Н1-Б8	

Бажа	l, мм	ноз. А	ноз. В	α, мм	b, мм	п, мм
Б1	300	1	31	0	0	0
Б2	400	2	32	0	0	0
Б3	450	3	33	0	0	0
Б4	500	4	34	0	0	0
Б5	550	5	35	0	0	0
Б6	650	6	36	0	0	0
Б7	750	7	37	0	0	0
Б8	850	8	38	0	0	0
Б9	950	9	39	0	894	0
Б10	1050	10	40	0	894	0
Б11	1150	11	41	0	894	0
Б12	1350	12	42	0	894	0
Б13	1450	13	43	0	894	0
Б14	1650	14	44	0	-	1
Б15	1650	15	45	0	-	1
Б16	1850	16	46	0	-	1
Б17	2050	17	47	0	-	2
Б18	2150	18	48	0	-	2
Б19	2250	19	49	0	-	2
Б20	2350	20	50	0	-	2
Б21	2450	21	51	0	-	2
Б22	2550	22	52	0	-	2
Б23	2650	23	53	0	-	2
Б24	2750	24	54	0	-	2
Б25	2950	25	55	0	-	2
Б26	3150	26	56	0	-	3
Б27	3350	27	57	0	-	3
Б28	5050	28	58	3000	-	5
Б29	6050	29	59	3000	-	6



1 Масса марок с учетом 1% на сборные швы

51	— 56,17 кз;
52	— 74,90 кз;
53	— 84,26 кз;
54	— 93,63 кз;
55	— 102,98 кз;
56	— 121,71 кз;
57	— 140,43 кз;
58	— 159,15 кз;
59	— 210,37 кз;
510	— 229,09 кз;
511	— 247,81 кз;
512	— 285,25 кз;
513	— 303,97 кз;
514	— 486,11 кз;
515	— 504,85 кз;
516	— 542,29 кз;
517	— 612,21 кз;
518	— 630,94 кз;
519	— 649,68 кз;
520	— 668,40 кз;
521	— 687,12 кз;
522	— 705,84 кз;
523	— 724,56 кз;
524	— 743,28 кз;
525	— 780,74 кз;
526	— 834,42 кз;
527	— 87186 кз;
528	— 14,34,81 кз;
529	— 1654,53 кз.

2 Электроды 350 по ГОСТ 9467-75.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на марку																													Масса ед. кг	Примечание
			Б1	Б2	Б3	Б4	Б5	Б6	Б7	Б8	Б9	Б10	Б11	Б12	Б13	Б14	Б15	Б16	Б17	Б18	Б19	Б20	Б21	Б22	Б23	Б24	Б25	Б26	Б27	Б28	Б29		
		Делаю																															
		Лист 16 ГОСТ 19903-2015 Б345 ГОСТ 27772-2015																															
1		Полка	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,56		
2		Полка	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,09		
3		Полка	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,35		
4		Полка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,61		
5		Полка	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,87		
6		Полка	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,39		
7		Полка	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,91		
8		Полка	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,43		
9		Полка	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,96		
10		Полка	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,48		
11		Полка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,00		
12		Полка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,04		
13		Полка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,56		
14		Полка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,08		
15		Полка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,61		
16		Полка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,65		
17		Полка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,69		
18		Полка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,21		
19		Полка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,74		
20		Полка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,26		
21		Полка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	110,78		
22		Полка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	115,30		
23		Полка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	119,82		
24		Полка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	124,34		
25		Полка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	133,39		
26		Полка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	142,43		
27		Полка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	151,47		
28		Полка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	228,34		
29		Полка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	273,56		
30		Подкладка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8	4,68		
64		124x40	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	12	16	0,62	
		Лист 12 ГОСТ 19903-2015 Б345 ГОСТ 27772-2015																															
31		Спенка	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,49		
32		Спенка	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,98		
33		Спенка	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,73		
34		Спенка	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,48		
35		Спенка	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,22		
36		Спенка	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,72		
37		Спенка	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,22		
38		Спенка	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,71		
39		Спенка	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,21		
40		Спенка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,70		
41		Спенка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,20		
42		Спенка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,19		
43		Спенка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,68		
44		Спенка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,18		
45		Спенка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156,67		
46		Спенка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175,66		
47		Спенка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,65		
48		Спенка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204,15		
49		Спенка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213,65		
50		Спенка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	223,14		
51		Спенка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	232,64		
52		Спенка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	242,13		
53		Спенка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	251,63		
54		Спенка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	261,12		
55		Спенка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	280,11		
56		Спенка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	299,10		
57		Спенка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	318,09		
58		Спенка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	479,52		
59		Спенка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	574,47		
60		Ребро	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	6	8	14,84		
61		Ребро	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	22,37		
62		Фасонка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	27,53		
63		Фасонка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	16	16	9,43		